

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04033	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 フルジャストロー ワイドロング			
初年度 平成27年03月	型式 TKG-XZU710M	車体番号 XZU710-0013412			
乗員 3人	走行距離 (メーター改ざん)13,470 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消	
上物 2015/2 東プレ XV42LOD-T エバハウス -30°C設定 2015/2 東プレ リア観音扉3枚 左スライドドア ラッシング2段 システムフロアー 仕切り板 断熱(サイド80mm、リア75mm)					

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 バックカメラ, アイドリングストップ, キセノンライト, ESスタート
--

外寸(長さ) 6,460 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,960 mm
内寸(長さ) 4,300 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 1890mm 門口1880 mm

フロントタイヤサイズ 205/70R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 インタークーラーオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・看板跡 ・庫内各パネル傷凹み ・エアリブ潰れ ・床擦れ、割れ ・R扉ドアズレ、ハンマーロックガタ有 2025.3.27 566,000km時メーター交換 記録簿無し

GROOWAVE
Truck dealer