

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-04002	クオン	アルミウイング ハイルーフ 4軸低床 リアエアサス
初年度	型式	車体番号
令和2年07月	2PG-CG5CA	JNCMB02G0LU051317
乗員	走行距離	最大積載量
2人	404,011 km	13,500 kg
乗員	走行距離	排気量
2人	404,011 km	10,830 cc
乗員	走行距離	車検期限
2人	404,011 km	抹消
上物		
	2020/4 日本フルハーフ ラッシング2段 引出しフック9対 精工ラック	
	リアフェンダー、ツールBOXステンレス	

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
エスコット(2ペダル)	GH11	有	軽油	390-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,トラフィックアイクルーズ EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレーキ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,980 mm	2,490 mm	3,780 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,640 mm	2,410 mm	2640mm 門口2580 mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ
245/70R19.5	〃

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。


グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り
フロントガラス※
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受けられないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輌状態 ・箱内傷凹み ・・左ヘッドライトレンズ割れ

GROOWAVE
Truck dealer