

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03981	車名 デュトロ	形状 高所作業車
初年度 平成21年10月	型式 BDG-XZU304X	車体番号 XZU304-1009961
乗員 3人	走行距離 97,267 km	最大積載量 300 kg
上物 2009/10 アイチ SH10A 電工仕様 作業床高さ9.9m 絶縁バケット200kg アースリール付 アワーメーター9566h		

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 スペアキー, DPR, ESスタート, ドラレコ(SDカード欠)

外寸(長さ) 4,940 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,770 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)


フロントタイヤサイズ 205/85R16 117/115L	リアタイヤサイズ 〃	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無し
		フロントガラス※ 飛び石有

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輌状態 ・キャブバックパネル傷 ・旋回ギアカバー凹み

GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。