

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No	車名	形状
G-04073	エルフ	高所作業車
初年度	型式	車体番号
平成24年08月	TKG-NKR85N	NKR85-7025801
乗員	走行距離	最大積載量
3人	28,772 km	排気量 2,990 cc 車検期限 抹消
上物		2012/7 アイチ SS12A 作業床高さ11.9m バケット200kg アワーメーター4862h

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4JJ1	有	軽油	150-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備	ETC1.0,キーレス, ASR,DPD, HSA
-------	---------------------------

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
5,390 mm	1,910 mm	3,100 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ	キャブ内部
205/85R16	〃	汚れ 中 シート破れ 有り


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・右ドアモール欠 ・バケット旋回カバー凹み ・バケット内付着物 ・ジャッキ操作部カバー欠 ・右テールランプレンズ割れ ・AC不良 ・アンテナ曲り

GROOWAVE
Truck dealer