車輌状態表

VEHICLE CONDITION REPORT

管理No	車名	形状
G-03992	ギガ	2.9t吊4段クレーン　アルミブロック　リアエアサス　2デフ

初年度	型式	車体番号
平成29年03月	QPG-CYY77B	CYY77B-7000162

乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	687,098　km	12,200　kg	9,830　cc	抹消

上物

2016/12　タダノ　ZE504HR　フックイン　ラジコン
2017/2　造りボデー　5方開　丸かんフック5個　引出しフック26対　スタンション穴7対+1個
丸かんフック7個　鳥居ツールBOX付　【ステンレス】燃料タンク、サイドバンパー、リアフェンダー

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
スムーサーG(3ペダル)	6UZ1	有	軽油	380-ps

車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
青/白	有	有	有	有

ABS	電動ミラー
有	左

その他装備

バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, リターダ, キセノンライト, エアサスコントローラー
DPD, HSA, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ, プリクラッシュブレーキ（PCB）,車内スポットクーラー付
（メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、足かけステップ

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,990　mm	2,490　mm	3,560　mm
内寸(長さ)	**内寸(幅)**	**内寸(高さ)**
8,660　mm	2,400　mm	左右アオリ800　リアアオリ700　mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ
11R22.5	〃

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
無し

フロントガラス※
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態	ミッション、デフ状態
オイルパンオイル滲み	良好

フレーム状態	車輌状態
各所錆(錆落とし、仕上げ済)	・ボディー各所凹み ・台座欠1個 ・オールペン済

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

GROOWAVE
Truck dealer