

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03781	車名 レンジャー	形状 2.9t吊3段クレーン 木平			
初年度 令和元年09月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-114300			
乗員 2人	走行距離 12,347 km	最大積載量 2,500 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消	
上物 2019/8 タダノ ZX303HSA フックイン 3方開 ロープ穴5対 リアアオリロープ穴2ケ					

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				


その他装備 アイドリングストップ, キセノンライト, DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)					
---	--	--	--	--	--

外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,060 mm	
内寸(長さ) 5,500 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 400 mm	

フロントタイヤサイズ 245/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・右リアアウターピラー凹み ・床板補修跡 ・コンソールBOX割れ

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

GROOWAVE
Truck dealer