

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

管理No G-04090	車名 キャンター	形状 2.9t吊4段クレーン    ワイドロング    全低床			
初年度 令和3年03月	型式 2PG-FEB80		車体番号 FEB80-582906		
乗員 3人	走行距離 77,646    km	最大積載量 3,000    kg	排気量 2,990    cc	車検期限 抹消	
上物 2021/1    ユニック    URG294    フックイン    ラジコン 3方開    精工ラック    ツールBOXステンレス					

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー,DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
-----------------------------------------------------------------------

外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,710 mm
内寸(長さ) 3,700 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

フロントタイヤサイズ 215/70R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有
------------------





タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し		修復箇所	
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 フレーム所々錆小		車輦状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ 左右テールレンズ割れ ・ 左路肩灯不灯	

**GROOWAVE**  
Truck dealer