

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04136	車名 キャンター	形状 2.9t吊5段クレーン 木平 ワイドロング 全低床		
初年度 平成20年06月	型式 PDG-FE83DY	車体番号 FE83DY-550201		
乗員 3人	走行距離 160,628 km	最大積載量 3,150 kg	排気量 4,890 cc	車検期限 令和8年07月12日
上物 2008/6 タダノ ZR295 フックイン ラジコン リアアウトリガー 3方開 ロープ穴4対 精工ラック				

シフト I6	原動機 4M50	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備 ETC1.0,スペアキー,キセノンライト,ナビ,DPF,EZGO

外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 2,780 mm
内寸(長さ) 3,720 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 380 mm

フロントタイヤサイズ 215/70R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り


フロントガラス※ 飛び石有

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・床錆穴 ・ワイヤーキンク ・アオリ内板一部割れ ・ボデー取付補修跡 ・エンブレム一部欠 ・右ドア内張りテープ補修

GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。