

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03920	車名 スーパーグレート	形状 アームロール 2デフ ハイライフ カスタム			
初年度 平成27年04月	型式 QPG-FV60VY		車体番号 FV60VY-510086		
乗員 2人	走行距離 849,416 km	最大積載量 10,300 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 抹消	
上物 2015/3 新明和 CCA1012-23 ツインホイス キャブバックステップ 自動下部ローラー エアホースリール エアホースガン					

シフト F7	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 420-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,スペアキー,キセノンライト,デフロック,DPF,EZGO (メッキ)コーナー、Fバンパー、ミラーカバー、左右Fフェンダー、キャブステップ


外寸(長さ) 9,370 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,230 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

フロントタイヤサイズ 11R22.5	リアタイヤサイズ //
-----------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ロッカーカバーオイル漏れ ターボ配管オイルしみ	ミッション、デフ状態 4速ギア鳴り
フレーム状態 フレーム内側錆小	車輛状態 ・左ドアズレ ・右コーナーパネル取付部割れ ・左右リアバンパー取付部曲り ・エアホースエアー漏れ ・テールランプ取付ステー凹み、補修跡

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

GROOWAVE
Truck dealer