

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04077	車名 スーパーグレート	形状 ダンプ 2デフ			
初年度 令和4年05月	型式 2PG-FV70GX		車体番号 FV70GX-530063		
乗員 2人	走行距離 163,860 km	最大積載量 9,700 kg	排気量 7,690 cc	車検期限 抹消	
上物 2022/2 新明和 DRS11-0010SY3 電動コボレーン					

シフト シフトパイロット(2ペダル)	原動機 6S10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, DPF, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB), デフロック (メッキ)Fバンパー、コーナー、グリル、ドアモール、ミラー、ドアノブ

外寸(長さ) 7,670 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,400 mm
内寸(長さ) 5,090 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 550 mm

フロントタイヤサイズ 11R22.5	リアタイヤサイズ 〃
-----------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有





タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
 グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
 限り、車検に受からないフロントガラスを
 弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輦状態 ・ ボディー各所傷 ・ キャブバックパネル傷 ・ コボレーン幌シート破れ	

GROOWAVE
 Truck dealer