

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03912	車名 レンジャー	形状 穴掘建柱車 ベッド付 増トン
初年度 平成24年03月	型式 SKG-GD7JGAA	車体番号 GD7JGA-10071
乗員 3人	走行距離 160,811 km	最大積載量 500 kg
上物 2012/3 アイチ D70A 吊り上げ2.95t ブーム3段 オーガ ウインチ モーメントリミッター無し アースリール 水ポンプ(ホース欠) 水タンク 油圧取出し口 アワーメーター9580h		

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 スペアキー, キセノンライト,DPR, ESスタート

外寸(長さ) 7,380 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,310 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

フロントタイヤサイズ 245/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有り
		フロントガラス※ 飛び石有

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。