

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04059	車名 キャンター	形状 木平 10尺 全低床		
初年度 令和5年08月	型式 2RG-FBA20	車体番号 FBA20-602419		
乗員 3人	走行距離 47,206 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年08月22日
上物 3方開				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 130-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
---

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,610 mm	内寸(高さ) 380 mm

フロントタイヤサイズ 195/75R15	リアタイヤサイズ //
-------------------------	----------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社





TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有
------------------

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ キャブバックパネル傷 ・ ヘッダーパネル割れ	

GROOWAVE  
Truck dealer