

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03770	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング 全低床			
初年度 令和2年08月	型式 2RG-XZU710M		車体番号 XZU710-0030926		
乗員 3人	走行距離 16,312 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和8年12月16日	
上物 2019/2 東プレ XV32LOC-P -30℃設定 エバハウス 2019/2 東プレ リア観音扉 スライドサイドドア ラッシング2段 システムフロアー 断熱80mm(サイド、リア) 2019/1 新明和 格納ゲート 1t 箱内リモコン					

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, LEDヘッドライト,DPR, VSC
--

外寸(長さ) 6,370 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,830 mm
内寸(長さ) 4,300 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 1770mm 門口1750 mm

フロントタイヤサイズ 205/70R17.5 115/113LLT	リアタイヤサイズ 〃
--------------------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・シートペイント付着 ・パワーゲート3枚折ロック部破損 外気温7℃ スタート -1℃→1h -27.5℃

GROOWAVE
Truck dealer