

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03129	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ウィドロング 全低床
初年度 平成27年03月	型式 TKG-XZU710M	車体番号 XZU710-0013575
乗員 3人	走行距離 79,829 km	最大積載量 2,000 kg
上物 2013/10 東プレ XV32LOC-P -30°C設定 エバハウス 2013/10 東プレ 左スライドドア リア3枚観音扉 ラッピング2段 床檻アルミ 断熱(ボデー75mm、サイド、リア扉55mm) 2013/9 極東開発 格納ゲート 1t		

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ESスタート

外寸(長さ) 6,350 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 2,010 mm	内寸(高さ) 1,910 mm


フロントタイヤサイズ 205/70R17.5	リアタイヤサイズ 〃	キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 無し
		フロントガラス※ 良好

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輌状態 ・左スライドドア取付不良 ・ボデーズレ ・リア観音扉ロックロッドガタ ・荷箱内パネル傷凹み ・右リア支柱凹み 外気温7°C スタート 2.5°C→3h -18°C

GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受けられないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。