

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03745	車名 クオン	形状 アルミウイング リアエアサス 4軸低床
初年度 平成28年08月	型式 QPG-CG5ZA	車体番号 JNCMM60G0GU008537
乗員 2人	走行距離 564,003 km	最大積載量 13,600 kg
上物 2016/4 トレクス リア観音扉 引出しフック9対 ラッシング2段		

シフト エスコットV(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー, EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー

外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,770 mm
内寸(長さ) 9,610 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2650mm 門口2570 mm


フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃	キャブ内部 汚れ 小 シート破れ 有り
		フロントガラス※ 飛び石有 Fガラス左割れ1cm

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 Fクランクシール、ヘッドカバー後方、 プローバイフィルター部オイル滲み、漏れ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 内側錆	車輌状態 ・アオリ内張りパッチ当て補修

GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受けられないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。