

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-03950	車名 フォワード	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン リアエアサス			
初年度 平成21年04月	型式 PDG-FTR34T2	車体番号 FTR34-7002224			
乗員 2人	走行距離 382,874 km	最大積載量 6,300 kg	排気量 7,790 cc	車検期限 抹消	
上物 2014/4 タダノ ZE364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー リアアウトリガー 造りボデー 3方開 ロープ穴9対 丸かんフック8対 スタンション穴4対 鳥居、アオリ、サイドバンパー上部縞アルミ 床縞鉄 精工ラック サイドバンパー、リアフェンダー、ツールBOXステンレス					

シフト F6	原動機 6HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 260-ps	
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備	ETC1.0,バックカメラ,アイドリングストップ,リターダ,キセノンライト, エアサスコントローラー,ナビ,ドラレコ,DPD, HSA (メッキ)Fバンパー、グリル、ミラー、コーナー、ドアガーニッシュ、ドアノブ、メッキカバー				
-------	--	--	--	--	--

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)	
8,910 mm	2,300 mm	3,010 mm	
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)	
5,960 mm	2,160 mm	400 mm	

フロントタイヤサイズ 265/70R19.5 140/138J	リアタイヤサイズ //
------------------------------------	----------------

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス※	飛び石有
----------	------




タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

傷凹み		
凹み		
曲り		
修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボディー各所傷凹み</li> <li>・アオリ内切れ穴</li> <li>・一部横根太割れ</li> <li>・パーキングブレーキレバー廻りカバー割れ</li> <li>・左フェンダー割れ</li> <li>・サイドマーカー不灯、割れ</li> </ul>	

**GROOWAVE**  
Truck dealer