

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|   |                    |                     |                      |            |  |
|---|--------------------|---------------------|----------------------|------------|--|
| 管理No<br>G-03945   | 車名<br>キャンター        | 形状<br>低温冷凍車 10尺 全低床 |                      |            |  |
| 初年度<br>平成28年07月   | 型式<br>TPG-FBA50    |                     | 車体番号<br>FBA50-550091 |            |  |
| 乗員<br>3人  | 走行距離<br>138,076 km | 最大積載量<br>2,000 kg   | 排気量<br>2,990 cc      | 車検期限<br>抹消 |  |
| 上物<br>2016/7 東プレ XV22LOC-P エバハウス -30℃設定<br>2016/7 東プレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング1段 床ステンレス<br>断熱55mm(左スライドドア、観音扉) |                    |                     |                      |            |  |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>I5 | 原動機<br>4P10 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| ABS<br>有 | 電動ミラー<br>左 |  |
|----------|------------|--|

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| その他装備<br>バックカメラ, キーレス,DPF |  |  |
|---------------------------|--|--|

|                    |                   |                            |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| 外寸(長さ)<br>4,950 mm | 外寸(幅)<br>1,890 mm | 外寸(高さ)<br>2,880 mm         |
| 内寸(長さ)<br>3,050 mm | 内寸(幅)<br>1,690 mm | 内寸(高さ)<br>1770mm 門口1780 mm |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| フロントタイヤサイズ<br>205/75R16 | リアタイヤサイズ<br>// |
|-------------------------|----------------|

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社


TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>中 |
| シート破れ<br>有り      |

|                  |
|------------------|
| フロントガラス※<br>飛び石有 |
|------------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                                    |  |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好                        |  |
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・左リア支柱凹み<br>・キーレス不良<br>・電格ミラー不良 |  |

**GROOWAVE**  
Truck dealer