

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

管理No G-04092	車名 スーパーグレート	形状 低温冷凍車 4軸低床 リアエアサス			
初年度 平成25年03月	型式 QKG-FS54VZ		車体番号 FS54VZ-530572		
乗員 2人	走行距離 1,373,150 km	最大積載量 12,800 kg	排気量 12,800 cc	車検期限 抹消	
上物 2013/2 菱重 TU100SAM-CNA -35℃設定 エバハウス スタンバイ サブエンジン式 2013/1 矢野特殊 リア観音扉 サイド観音扉 ラッシング2段 ジョロダーレール4列 床縞アルミ板 断熱85mm(サイド、リア) 仕切り板					

シフト イノマツ	原動機 6R10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 420-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, キセノンライト, エアサスコントローラー, EZGO (メッキ)コーナーパネル、グリル、ミラーカバー、Fバンパー
---

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,780 mm
内寸(長さ) 9,320 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) 2450mm 門口2270 mm


フロントタイヤサイズ 245/70R19.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有
------------------

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆 リアNO2クロスメンバー修正跡	車輦状態 ・庫内傷凹み ・エア漏れ(ゲージ下がり)



タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば  
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

GROOWAVE  
Truck dealer