

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No	車名	形状
G-04096	フォワード	アルミウイング ワイド ベッド付 リアエアサス
初年度	型式	車体番号
平成24年09月	SKG-FRR90T2	FRR90-7039634
乗員	走行距離	最大積載量
2人	379,351 km	2,850 kg
上物		排気量
		5,190 cc
		車検期限
		抹消
2012/9 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック		

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	4HK1	有	軽油	210-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,キセノンライト, エアサスコントローラー,ドラレコ,DPD, HSA

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
8,620 mm	2,490 mm	3,470 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
6,240 mm	2,410 mm	2400mm 門口2310 mm

フロントタイヤサイズ	リアタイヤサイズ	キャブ内部
225/80R17.5	〃	汚れ 中 シート破れ 有り


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば

グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
フレーム状態 良好	車輌状態 ・左右ミラーカバー欠 ・左サブミラー欠 ・右ドアインナーテープ補修 ・フェンダーガーニッシュ取付不良

GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。