

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-03999	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ワイド ベッド付 ハイルーフ		
初年度 令和3年05月	型式 2PG-FD2ABA	車体番号 FD2AB-122968		
乗員 2人	走行距離 190,606 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2021/4 日本フルハーフ 融雪仕様 リア観音扉 ラッシング1段 スタンションホール1対 精工ラック 【ステンレス】門口、ロックロッド、ハンマーロック、ヒンジ、ツールBOX				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 シルバー	AC	PS	PW	エアバッグ
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,運転席シートヒーター DPR, VSC, ESスタート,車線逸脱警報,プリクラッシュセーフティー(PCS) (メッキ)コーナー、Fグリル、Fバンパー、ミラー、ステップスカート

外寸(長さ) 8,690 mm	外寸(幅) 2,500 mm	外寸(高さ) 3,570 mm
内寸(長さ) 6,300 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2440mm 門口2350 mm


フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 無し
		フロントガラス※ 飛び石有 Fガラス割れ1cm(左)

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輌状態 ・左ドアズレ

GROOWAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。