

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500007	車名 いすゞ エルフ	形状 木平		
初年度 令和3年06月	型式 2RG-NPR88AR	車体番号 NPR88-7013784		
乗員 3人	走行距離 16,838 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 <平>3方開 2014 床フック3対 床木製 ロープフックサイド9対 リア4ヶ セイコーラック				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 アイドリングストップ ASR ハロゲンライト 坂道発進補助 ETC
--


外寸(長さ) 6,140 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,250 mm
内寸(長さ) 4,370 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		9		9								9	9	9	9							スベア	10		
	9		9																						
	9	9	9	9																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無

フロント 225/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好 (ペイント有)	車輛状態 ・ボディペイント ・床板補修有

