

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500005	車名 日野 レンジャー	形状 脱着装置付コンテナ専用車		
初年度 平成26年11月	型式 TKG-FD9JGAA	車体番号 FD9JGA-10331		
乗員 3人	走行距離 165,620 km	最大積載量 3,850 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 アームロール 2014/10 新明和 CCA44-30 F510438481 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 ディスチャージヘッドライト 坂道発進補助


外寸(長さ) 6,120 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,420 mm
内寸(長さ) 0 mm	内寸(幅) 0 mm	内寸(高さ) 0 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									7	7	7	7							スベア	9		
	5	5																							
	7	7	7	7																					
	スベア	9																							

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・テールランプステー曲がり ・サイドバンパー曲がり
--------------	---

