

VEHICLE CONDITION REPORT

車輌状態表

管理No G-04163	車名 エルフ	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ワイドロング フルフラットロー
初年度 平成25年05月	型式 TKG-NPR85AR	車体番号 NPR85-7037945
乗員 3人	走行距離 652,490 km	最大積載量 3,000 kg 排気量 2,990 cc 車検期限 抹消
上物 2013/4 タダノ ZE294HR フックイン ラジコン 3方開 鳥居、アオリ上部縞アルミ		

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,ハロゲンライト,ASR,ドラレコ,DPD,HSA
--

外寸(長さ) 6,140 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ) 3,710 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 360 mm

フロントタイヤサイズ 205/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃	キャブ内部 汚れ 中 シート破れ 有り
		フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輌状態 ・クレーンホーン不良 ・クレーンワイヤーキング ・左アオリパネル一部テープ補修 ・アオリ内板一部割れ ・横根太一部割れ ・床板一部割れ ・キーレス不良

GROOWAVE
Truck dealer