

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03772	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング 全低床			
初年度 令和2年08月	型式 2RG-XZU710M		車体番号 XZU710-0030919		
乗員 3人	走行距離 42,913 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和8年12月24日	
上物 2017/8 東ブレ XV32LOC -30℃設定 エバハウス 2017/8 東ブレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床システムフロア 断熱(ボデー75mm、スライドドア・リア扉55mm) 2017/7 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン					

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ, LEDヘッドライト,DPR, VSC
--

外寸(長さ) 6,640 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 4,550 mm	内寸(幅) 2,010 mm	内寸(高さ) 1,950 mm

フロントタイヤサイズ 205/70R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
 グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。
グルーウェーブ株式会社
 TEL : 043-488-6488
 FAX : 043-488-6319

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 外気温11℃ スタート 7℃→1h -18℃→2h -24℃

GROOWAVE
 Truck dealer