

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-03882	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート 高床 ワイドロング			
初年度 平成30年06月	型式 TPG-NPR85N		車体番号 NPR85-7077992		
乗員 3人	走行距離 153,107 km	最大積載量 3,300 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年01月08日	
上物 2018/3 東プレ XV32LOC-P -30℃設定 エバハウス 2018/3 東プレ リア観音扉 スライドサイドドア ラッシング2段 床縞アルミ 断熱材(サイド80mm、リア75mm) 2018/2 極東開発 格納ゲート 1t 庫内リモコン ラジコン					

シフト スムーサーEX	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR
--

外寸(長さ) 6,490 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,130 mm
内寸(長さ) 4,400 mm	内寸(幅) 1,970 mm	内寸(高さ) 1960mm 門口1950 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有





タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・庫内パネル傷凹み 外気温7℃ スタート 3℃→2h -26℃	

GROOWAVE
Truck dealer