

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03912	車名 レンジャー	形状 穴掘建柱車 ベッド付 増トン			
初年度 平成24年03月	型式 SKG-GD7JGAA	車体番号 GD7JGA-10071			
乗員 3人	走行距離 160,811 km	最大積載量 500 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消	
上物 2012/3 アイチ D70A 吊り上げ2.95t ブーム3段 オーガ ウインチ モーメントリミッター無し アースリール 水ポンプ(ホース欠) 水タンク 油圧取出し口 アワメーター9580h					

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				


その他装備 スペアキー, キセノンライト ,DPR, ESスタート					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

外寸(長さ) 7,380 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,310 mm	
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)	

フロントタイヤサイズ 245/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆小(錆落とし、仕上げ済) 左リアフレーム先凹み	車輛状態 ・右キャブステップモール破れ ・アタッチメント収納支柱補修跡 ・タイヤヒビ割れ有 ・台座欠 ・アンテナ欠 ・上物塗装跡

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

GROOWAVE
Truck dealer