

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04236	車名 レンジャー	形状 2.9t吊6段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン 2デフ リアエアサス			
初年度 平成18年10月	型式 ADG-GK8JNWA	車体番号 GK8JNW-10087			
乗員 2人	走行距離 45,598 km	最大積載量 9,700 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 抹消	
上物 2006/9 ユニック URU506 ラジコン 不二自動車 造りボデー 5方開 引出しフック5対 縦、横根太、ガゼット鉄 アオリロックレバーステンレス					

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 270-ps	
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				


その他装備 ETC1.0,アルミホイール,スペアキー,キセノンライト,DPR,ESスタート
--

外寸(長さ) 9,300 mm	外寸(幅) 2,480 mm	外寸(高さ) 3,530 mm
内寸(長さ) 6,860 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 左右アオリ800 リアアオリ700 mm

フロントタイヤサイズ 255/70R22.5	リアタイヤサイズ 245/70R19.5
---------------------------	-------------------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・右Fフェンダー補修跡 ・荷重計取付ステー凹み ・クレーンワイヤーキンク

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

GROOWAVE
Truck dealer