

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04165	車名 フォワード	形状 アルミウイング パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス			
初年度 平成21年11月	型式 PKG-FRR90T2		車体番号 FRR90-7016076		
乗員 2人	走行距離 491,710 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消	
上物 2009/10 日本フルハーフ ゲート蓋 ラッシング2段 引出しフック5対 Sバンパー、ツールBOXステンレス 2009/10 日本フルハーフ オートターン 1t 室内リモコン					

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有

ABS 有	電動ミラー 左	
----------	------------	--

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,アイドリングストップ,キセノンライト,エアサスコントローラー,DPD,HSA (メッキ)ホイールカバー、ミラー、コーナー、グリル、Fバンパー、ステップスカート
--


外寸(長さ) 8,760 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,540 mm
内寸(長さ) 6,250 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2490mm 門口2380 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ 〃
---------------------------	---------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 エアサスブーツヒビ
フレーム状態 良好	車輦状態 ・看板跡 ・エア漏れ ・コーナーカバーシーラー補修 ・右サイドマーカー1個不灯 ・キーレス不良 ・ホイールカバー曲り、割れ ・左メイン、サブミラーカバー欠

タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

GROOWAVE
Truck dealer