

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04086	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 リアエアサス		
初年度 令和元年07月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-112734		
乗員 2人	走行距離 450,639 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年8月1日
上物 2019/6 東プレ XV42LOC-U -30℃設定 エバハウス 2019/6 東プレ リア観音扉 システムフロア ラッシング2段 断熱(サイド80mm、リア85mm) 2019/5 新明和 格納ゲート 庫内リモコン				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS) (メッキ)コーナーパーネル、Fバンパー、ドアモール、Sパネルモール
--

外寸(長さ) 8,680 mm	外寸(幅) 2,320 mm	外寸(高さ) 3,250 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,110 mm	内寸(高さ) 2060mm 門口2050 mm

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5	リアタイヤサイズ //
---------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス※ 飛び石有




タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL：043-488-6488

FAX：043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ PGデッキ裏側凹み ・ PG左右アームシリンダーオイル滲み	

GROOWAVE
Truck dealer