

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04159	車名 ギガ	形状 低温冷凍車 4軸低床 2デフ リアエアサス		
初年度 令和元年10月	型式 2PG-CYJ77C	車体番号 CYJ77C-7007216		
乗員 2人	走行距離 695,522 km	最大積載量 12,500 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 令和9年08月04日
上物 2013/2 菱重 TU100SAM-CNA スタンバイ付 ツインエバ -35℃設定 サブエンジン式 2013/1 矢野特殊 リア観音扉 サイド観音扉 ラッシング2段 ジョロダー4列 床縞アルミ板 エバハウス 断熱85mm(サイド、リア) 仕切り板有左右サイドバンパー フリアフェンダーステンレス クリアテールランプ				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), AW, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー ,DPD, HSA, LDWS, IESC, ミリ波車間クルーズ,デフロック 【メッキパーツ】Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ミラーステア				

外寸(長さ) 11,940 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,780 mm
内寸(長さ) 9,320 mm	内寸(幅) 2,280 mm	内寸(高さ) 2450mm 門口2270 mm



タイヤ状態(分山)			
	5	5	
	8	8	
8	8	8	8
8	8	8	8
スペア	欠	10	
フロント 245/70R19.5 136/134J	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 デフ、足回り 塗装済	
フレーム状態 フレーム塗装済		車輛状態 キャブ、ボディ、箱内小傷凹み各所	

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319