

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04324	車名 クオン	形状 冷凍ウイング リアエアサス 4軸低床		
初年度 令和2年12月	型式 2PG-CG5CA	車体番号 JNCMB02G9MU057179		
乗員 2人	走行距離 703,278 km	最大積載量 12,900 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 2020/12 菱重 TDJS70A-L2 エバハウス -30°C設定 2020/12 トランテックスリア観音扉 ラッシング2段 床、Fパネル編アルミ 精工ラック 断熱55mm(リア扉) ツールBOX、リアフェンダー、門口、ロックロッド、ハンマーロックステンレス				

シフト エスコット(2ペダル)	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 390-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	バックカメラ, AW, キーレス, スペアキー, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー EHS, LDWS, UDSC, UDPC, スーパーPMクリーナー, トラフィックアイブレイキ, トラフィックアイクルーズ
-------	---

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,790 mm
内寸(長さ) 9,450 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2590mm 門口2570 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>要交換</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2	要交換	5	5	2	2	2	2	2	2	5	2	スペア	欠		
2	要交換																
5	5																
2	2	2	2														
2	2	5	2														
スペア	欠																
フロント 245/70R19.5	リア //																

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	
飛び石有	運転席側割れ1cm未満



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 エア-漏れ エアサスブーツヒビ
---------------------	----------------------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・サブタンクステア曲り ・箱内傷凹み ・右サイドマーカー1個不灯 ・ナンバー灯不灯
--------------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。