

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500014	車名 いすゞ エルフ	形状 ダンプ		
初年度 令和3年07月	型式 2RG-NJR88AD	車体番号 NJR88-7008279		
乗員 3人	走行距離 88,777 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年7月17日
上物 2021/04 極東 DD02-31 21A042023Y 3方開 スロープハンガー				

シフト F5	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 メタリックブルー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 シートキャリア ETC ドライブレコーダー キーレス 坂道発進補助
--


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,590 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	5	5							スベア	10		
	5		5																						
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無

フロント 205/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷台地上高850mm
--------------	---------------------

