

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04331	車名 エルフ	形状 保冷バン ワイドロング		
初年度 令和2年01月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7003963		
乗員 2人	走行距離 182,812 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/12 日本フルハーフ リア3枚観音扉 左スライドドア ラッシング1段 断熱55mm(リア、サイド扉)				

シフト スムーサー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)

外寸(長さ) 6,580 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,140 mm
内寸(長さ) 4,490 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 1,980 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スペア	8		
	8	8																							
	8	8	8	8																					
	スペア	8																							
フロント 225/80R17.5	リア //																								

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 噴射ポンプ廻りオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・右フォグランプ不灯 ・左リアテールレンズ割れ
--------------	------------------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。