

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04338	車名 キャンター	形状 木平 10尺 全低床		
初年度 令和2年09月	型式 2TG-FBA00	車体番号 FBA00-580698		
乗員 3人	走行距離 81,308 km	最大積載量 1,500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年09月23日
上物 3方開				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 110-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,キセノンライト,ドラレコ,DPF,EZGO,LDWS,ESP,アクティブブレーキアシスト(AMB),スマートキー1個 (メッキ)ミラー、Fバンパー、グリル、コーナー
-------	--

外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,110 mm	内寸(幅) 1,610 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	5		
8	8																				
8	8	8	8																		
スペア	5																				
フロント 195/75R15	リア //																				

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷 ・キャブバックパネル傷

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。