

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04279	車名 キャンター	形状 低温冷凍 10尺 全低床			
初年度 令和元年05月	型式 TPG-FBA50	車体番号 FBA50-570834			
乗員 3人	走行距離 114,667 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消	
上物 2018/12 東プレ XV22LOC-P エバハウス -30℃設定 2018/12 東プレ リア観音扉 左スライドドア 床ステンレス ラッシング1段 断熱75mm(サイド、リア)					

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,ドラレコ,キーレス, DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)					
--	--	--	--	--	--

外寸(長さ) 4,940 mm	外寸(幅) 1,870 mm	外寸(高さ) 2,860 mm	
内寸(長さ) 3,000 mm	内寸(幅) 1,660 mm	内寸(高さ) 1770mm 門口1760 mm	

フロントタイヤサイズ 205/75R16	リアタイヤサイズ //
-------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 タービン、インタークーラーホース部オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み ・左テールレンズ割れ

GROOWAVE
Truck dealer