

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-04306 | 車名 キャンター | 形状 強化ダンプ 3t4ナンバー 全低床 | | |
| 初年度 平成31年03月 | 型式 TPG-FBA60 | 車体番号 FBA60-573229 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 94,504 km | 最大積載量 3,000 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2019/3 新明和 DR2-0110SY 3方開 | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト I5 | 原動機 4P10 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| |
|-------------------------------|
| その他装備 ETC1.0,キーレス,ドラレコ,DPF |
|-------------------------------|

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 4,690 mm | 外寸(幅) 1,690 mm | 外寸(高さ) 1,980 mm |
| 内寸(長さ) 3,050 mm | 内寸(幅) 1,600 mm | 内寸(高さ) 380 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>□</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td>□</td> <td></td> </tr> </table> | □ | 2 | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | 2 | 2 | 2 | 2 | □ | □ | □ | □ | スペア | 8 | □ | |
| □ | 2 | 2 | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スペア | 8 | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 205/75R16 | リア // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無し |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|--------------|--------------------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・ボディー各所傷凹み |

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。