

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500012	車名 いすゞ エルフ	形状 冷蔵冷凍車		
初年度 令和1年09月	型式 2RG-NPR88AN	車体番号 NPR88-7001528		
乗員 3人	走行距離 168,452 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/8 東プレ F197540 R扉観音3枚 床ステンレス 移動式カーテン 断熱材 サイド55mm リア45mm エバハウス 2019/8 東プレ XV32HOC-U F197540 -5°C設定				

シフト スーマーEX	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 バックカメラ キーレス ハロゲンライト 車線逸脱警報装置 横滑り防止 衝突被害軽減ブレーキ
--


外寸(長さ) 6,460 mm	外寸(幅) 2,090 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 4,250 mm	内寸(幅) 1,940 mm	内寸(高さ) 1,910 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 無

フロント 205/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内温度2.5°C→-5°C (30分)

