

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500015	車名 日野 レンジャー	形状 アルミウイング		
初年度 平成29年07月	型式 TKG-GD7JLAA	車体番号 GD7JLA-10868		
乗員 2人	走行距離 450,261 km	最大積載量 5,000 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 令和8年7月30日
上物 トランテックス 2TB6557 R扉観音 引出しフック5対 ラッシング2段 床鉄板張り R扉内側ラック取付				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 メタリックブルー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 バックカメラ アイドリングストップ ディスチャージヘッドライト 坂道発進補助


外寸(長さ) 8,650 mm	外寸(幅) 2,310 mm	外寸(高さ) 3,580 mm
内寸(長さ) 6,280 mm	内寸(幅) 2,230 mm	内寸(高さ) 2,400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 有

フロント 245/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 オイルにじみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ウイング内板穴小あり
--------------	---------------------

