

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04311	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド ハイルフ リアエアサス		
初年度 平成30年01月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-102306		
乗員 2人	走行距離 289,106 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年4月19日
上物 2017/12 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 精工ラック リアフェンダー、ツールBOXステンレス				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
ETC1.0,バックカメラ,EDヘッドライト,エアサスコントローラー, ナビ,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ, プリクラッシュセーフティー(PCS) (メッキ)グリル、ミラー、Fバンパー(一部)、ステップスカート				

外寸(長さ) 8,670 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,500 mm
内寸(長さ) 6,270 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2480mm 門口2360 mm


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	8		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 リアクランクシールオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・アオリ内切れ穴、テープ補修 ・左ウイング側ステー曲り ・左窓ウェザーストリップ取付不良

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319