

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500011	車名 日野 レンジャー	形状 冷蔵冷凍車		
初年度 平成29年11月	型式 2KG-FC2ABA	車体番号 FC2AB-100572		
乗員 2人	走行距離 340,184 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/10 東プレ XV42LOC-U F174803 -30°C設定 R扉観音3枚 左右サイド扉サイドシステム707- ラッシング2段 90度ストップ- エアハウス 断熱材 サイド75mm リア750mm 格納ゲート 2017/6 新明和 RAK10-6485D S80606130 格納2枚折 庫内照明 ラジコン				

シフト AT	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 バックカメラ アルミホイール ETC2.0 LEDヘッドライト 坂道発進補助 車線逸脱警報装置 横滑り防止 脇見居眠り警告
--


外寸(長さ) 7,900 mm	外寸(幅) 2,350 mm	外寸(高さ) 3,250 mm
内寸(長さ) 5,760 mm	内寸(幅) 2,100 mm	内寸(高さ) 2,050 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

キャブ内部
汚れ 少
シート破れ 有

フロント 225/80R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内温度5.5°C→-25.0°C (2h)
--------------	---------------------------------

