

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02312	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング 高床		
初年度 平成30年07月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7000349		
乗員 2人	走行距離 169,632 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年1月22日
上物 2017/4 東ブレ XV32LOC-P -30℃設定 エバハウス 2017/4 東ブレ F175267 リア観音扉 左スライドドア 床編アルミ ラッシング2段 新明和 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			


その他装備 バックカメラ,キーレス,アイドリングストップ, HSA

外寸(長さ) 6,330 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 4,290 mm	内寸(幅) 1,940 mm	内寸(高さ) 1870mm 門口1850 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態
--------------	------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。