

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03910	車名 ダイナ	形状 パネルバン 4WD 標準ロング フルジャストロー		
初年度 平成28年11月	型式 TKG-XZU695	車体番号 XZU695-0003218		
乗員 3人	走行距離 77,217 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2016/3 トヨタ車体 リア観音扉 ラッシング1段 丸かんフック3対				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,DPR, VSC

外寸(長さ) 6,310 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,980 mm
内寸(長さ) 4,490 mm	内寸(幅) 1,780 mm	内寸(高さ) 2,060 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			□	□			5	5	5	5	□	□	□	□	スペア	10		
5	5																			
□	□																			
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スペア	10																			
フロント 205/75R16 113/111L	リア 〃																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンヘッド部オイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
--------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・箱内各所傷
--------------------------	----------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。