

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04146	車名 フォワード	形状 アルミウイング パワーゲート ワイド ベッド付			
初年度 平成30年10月	型式 2PG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7128673			
乗員 3人	走行距離 103,941 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消	
上物 2018/5 日本フルハーフ リア観音扉 引出しフック5対 ラッシング2段 精工ラック 2018/4 極東開発 格納ゲート 1t					

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,ナビ,PD,HSA,LDWS,IESC,プリクラッシュブレーキ(PCB)					
--	--	--	--	--	--

外寸(長さ) 8,610 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,510 mm	
内寸(長さ) 6,240 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2390mm 門口2290 mm	

フロントタイヤサイズ 225/80R17.5 123/122L	リアタイヤサイズ //
------------------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・左PW不良 ・左タイヤハウスライナー割れ ・左フロアメンバー歪み ・PGサイドガード切れ曲り

