

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04325	車名 キャンター	形状 フックロール コンテナ付		
初年度 令和3年04月	型式 2PG-FBAV0	車体番号 FBAV0-581801		
乗員 3人	走行距離 54,374 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年05月13日
上物 2020/10 極東開発 JM02-53 キャブバックステップ コンテナ3.2立米 コンテナ自重650kg				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC1.0,キーレス,スベアキー,ドラレコ,DPF,EZGO,LDWS,ESP,アクティブブレーキアシスト(AMB) (メッキ)ミラーカバー
-------	--

外寸(長さ) 4,440 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 2,730 mm	内寸(幅) 1,530 mm	内寸(高さ) 890 mm

タイヤ状態(分山)	5	8		
	8	8	8	8
	スベア	5		
フロント 205/75R16	リア 205/85R16			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・BT横変換機錆、ボルト腐食 ・キャブバックパネル傷 ・コンテナ各所傷凹み、ペイント剥げ錆 ・床波、横根太曲り ・Fバンパー左カバー取付不良
--------------	--

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。