

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02801	車名 エルフ	形状 プレスパッカー		
初年度 平成31年02月	型式 TPG-NMR85AN	車体番号 NMR85-7043482		
乗員 3人	走行距離 132,902 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年03月25日
上物 2017/4 極東開発 GB42-27-S プレス式 汚水タンク 4.2立米				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス, ASR,DPD, HSA
---

外寸(長さ) 5,310 mm	外寸(幅) 1,900 mm	外寸(高さ) 2,260 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>要交換</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	要交換						2	5	5	5					スペア	5		
	5	要交換																		
2	5	5	5																	
スペア	5																			
フロント 195/85R16	リア //																			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバーオイル漏れ オイルパンオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
--------------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ベルト鳴き ・アンテナ折れ
--------------	---------------------------

**GROOVAVE**  
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX: 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。