

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                |                   |                      |                 |            |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-04304                | 車名<br>キャンター       | 形状<br>強化ダンプ 全低床      |                 |            |
| 初年度<br>令和2年12月                 | 型式<br>2PG-FBA30   | 車体番号<br>FBA30-582191 |                 |            |
| 乗員<br>3人                       | 走行距離<br>66,587 km | 最大積載量<br>2,000 kg    | 排気量<br>2,990 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2020/10 極東開発 DD02-31 3方開 |                   |                      |                 |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>I5 | 原動機<br>4P10 | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|       |  |
|-------|--|
| その他装備 | ETC2.0,キーレス, ドラレコ,DPF, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)<br>(メッキ)ミラーカバー、コーナーパネル |
|-------|--|


|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>4,690 mm | 外寸(幅)<br>1,690 mm | 外寸(高さ)<br>1,980 mm |
| 内寸(長さ)<br>3,050 mm | 内寸(幅)<br>1,590 mm | 内寸(高さ)<br>320 mm   |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| タイヤ状態(分山) |   |   |   |
| 8         | 8 |   |   |
| 5         | 5 | 5 | 5 |
|           |   |   |   |
| スペア       | 8 |   |   |

|       |    |
|-------|----|
| キャブ内部 |    |
| 汚れ    | 小  |
| シート破れ | 無し |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| フロント<br>205/70R16 | リア<br>// |
|-------------------|----------|

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|



|     |      |
|-----|------|
| 修復歴 | 修復箇所 |
| 無し  |      |

|  |                     |
|--|---------------------|
| エンジン状態<br>タービン、インタークーラーホース部オイルしみ<br>ブローバイフィルター部オイルしみ | ミッション、デフ状態<br>TMガラ音 |
|--|---------------------|

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| フレーム状態<br>良好 | 車輛状態<br>・キャブバックパネル傷<br>・ボディー各所傷凹み |
|--------------|-----------------------------------|

**GROOVAVE**  
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。