

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04303	車名 日産 アトラス(キャンター-OEM)	形状 強化ダンプ 10尺 フルスーパーロー
初年度 令和3年01月	型式 2RG-FBA3W	車体番号 FBA3W-580033
乗員 3人	走行距離 57,981 km	最大積載量 2,000 kg
		排気量 2,990 cc
		車検期限 抹消
上物 新明和 DR2-0111 3方開		

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備	ETC2.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, DPD、車線逸脱警報装置、横滑り防止、衝突被害軽減ブレーキ
-------	--

外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 320 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	2									2	2	2	2						スペア	10			
	2	2																								
	2	2	2	2																						
スペア	10																									
フロント 205/70R16	リア //																									

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・リアフェンダー曲り
--------------	----------------------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。