

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04156	車名 エルフ	形状 2.6t吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床			
初年度 令和2年11月	型式 2RG-NKR88AR	車体番号 NKR88-7008909			
乗員 3人	走行距離 63,906 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消	
上物 2020/10 タダノ ZX264HRENSA フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対 丸かんフック3対 精工ラック					

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー,ASR, DPD, HSA ,ドラレコ (SD欠)					
-------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

外寸(長さ) 5,990 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,760 mm	
内寸(長さ) 3,710 mm	内寸(幅) 1,810 mm	内寸(高さ) 360 mm	

フロントタイヤサイズ 205/85R16	リアタイヤサイズ //
-------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷 ・右アウトリガー凹み小 ・床板張り替え済み	

GROOWAVE
Truck dealer