

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04319	車名 ダイナ	形状 木平 ワイドロング フルジャストロー		
初年度 令和2年04月	型式 2RG-XZU710	車体番号 XZU710-0030248		
乗員 3人	走行距離 99,420 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 精工ラック				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,LEDヘッドライト,ナビ,ドラレコ,DPR, VSC, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティ (PCS)
--


外寸(長さ) 6,190 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,220 mm
内寸(長さ) 4,350 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
スペア	10			

フロント 205/70R17.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・キャブバックパネル凹み ・床板一部割れ、補修跡 ・床板裏割れ ・ワイパー切れ
--------------	--

GROOVAVE
Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。