

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04254	車名 デュトロ	形状 高所作業車			
初年度 平成29年12月	型式 TPG-XZU600X	車体番号 XZU600-0017832			
乗員 3人	走行距離 66,911 km	最大積載量 300 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消	
上物 2017/11 タダノ AT-100TTE 電工仕様 作業床高さ9.9m 絶縁バケット200kg アースリール アワメーター1544h					

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				

その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ナビ DPR, VSC, 車線逸脱警報, プリクラッシュセーフティー (PCS)
--

外寸(長さ) 4,860 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,880 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

フロントタイヤサイズ 205/85R16	リアタイヤサイズ //
-------------------------	----------------

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス※ 飛び石有


タイヤの状態や山の残り具合、その他ご不明点等あれば
グルーウェーブ株式会社までお問合せ下さい。

グルーウェーブ株式会社

TEL : 043-488-6488

FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・上物各所傷

GROOWAVE
Truck dealer